



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, USA (JAV)
Telefonas: +1 440-942-6161
Faksas: +1 440-942-2257
El. paštas volk@volk.com



ES atstovas:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Vokietija
El. paštas: info@riester.de
Telefonas: +49 74 77 / 92 70-0
Faksas: +49 74 77 / 92 70-70



Volk Optical nekontaktiniai plyšinės lempos lęšiai

LIETUVIŲ K. (LT): NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PASKIRTIS

Volk Optical nekontaktiniai plyšinės lempos lęšiai skirti žmogaus tinklainės (akies dugno) diagnostikai ir lazerinei terapijai naudojant plyšinę lempą.

SPECIFIKACIJOS

Gaminys	Didinimas	Matymo laukas	Darbinis atstumas	Lazerio taško didinimas	Skersmuo	Antirefleksinė lazerio danga
60D (V60C)	1,15	68° – 81°	13 mm	0,87	31 mm	BBAR
Super 66® (VS66)	1,00	80° – 96°	11 mm	1,00	31 mm	BBAR
78D (V78C)	0,93	81° – 97°	8 mm	1,08	31 mm	BBAR
90D (V90C)	0,76	74° – 89°	7 mm	1,32	22 mm	BBAR
Super Field NC® (VSFNC)	0,76	95° – 116°	7 mm	1,30	27 mm	BBAR
Super VitreoFundus® (VSFV)	0,57	103° – 124°	4 mm	1,75	23 mm	BBAR
Super Pupil XL® (VSPXL)	0,45	103° – 124°	4 mm	2,20	19 mm	BBAR
Digital 1.0x Imaging Lens (VDGTL1)	1,00	60° – 72°	12 mm	1,00	31 mm	UHE
Digital Wide Field (VDGTLWF)	0,72	103° – 124°	4,5 mm	1,39	30 mm	UHE
Digital High Mag (VDGTLHM)	1,30	57° – 70°	13 mm	0,77	27 mm	UHE

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

- Naudoti gali tik licencijuotas gydytojas, vadovaudamasis taikymo principais, būdingais kitiems nekontaktiniams oftalmoskopiniams plyšinės lempos lęšiams.
- 60D, 78D ir 90D lęšiai gali būti naudojami atsukant į pacientą bet kurį paviršių. Super VitreoFundus®, Super Field NC®, Super Pupil XL®, Super 66®, Digital Wide Field ir Digital High Mag privaloma laikyti taip, kad į pacientą būtų atsuktas smailėjantis lęšio kraštas. Sidabrinis Digital 1.0x Imaging lęšis turi būti orientuotas taip, kad žiedo graviruotėje esanti Volk raidės „V“ pagrindo dalis ir žiedo sidabrinis kraštas būtų nukreipti į pacientą.
- Remdamiesi pirmiau pateikta specifikacijų lentele, atargiai padėkite lęšį tinkamu darbinio atstumu nuo ragenos.
- Volk BBAR antirefleksinė lazerio danga yra optimizuota diagnostiniam vaizdinimui, taip pat regimojo ir artimojo infraraudonųjų spindulių spektro lazerinėms procedūroms (pvz., argono ir diodų).
- Volk UHE antirefleksinė lazerio danga yra optimizuota tik diagnostiniam vaizdinimui ir regimojo spektro bangos ilgio lazerinėms procedūroms (pvz., argono).
- Skačiuojant taško dydį tinklainėje, lazerio taško nustatymą reikia padauginti iš atitinkamo lazerio didinimo koeficiento. Norėdami rasti savo naudojamam lęšiui tinkamą lazerio didinimo koeficientą, žr. specifikacijų lentelę.



ATSARGIAI:

- NENAUDOKITE PRIETAISO, JEI MATOMI BET KOKIE PAŽEIDIMO ŽENKLAI.
- APIE BET KOKĮ SU PRIETAISU SUSIJUSĮ RIMTĄ INCIDENTĄ, TURI BŪTI PRANEŠTA GAMINTOJUI IR ATITINKAMAI VALSTYBĖS NARĖS INSTITUCIJAI, KURIOJE ĮSIKŪRĘS NAUDOTOJAS IR (ARBA) PACIENTAS.

PAKARTOTINIS APDOROJIMAS



ĮSPĖJIMAS:

- REKOMENDUOJAMA ATLIKTI KRUOPŠTŲ RANKINĮ VALYMĄ.
- NEREKOMENDUOJAMA NAUDOTI ĖSDINANČIŲ VALYMO PRIEMONIŲ (T. Y. RŪGŠČIŲ, ŠARMIŲ IR KT.). REKOMENDUOJAMA NAUDOTI VALYMO PRIEMONES SU NEUTRALIU PH.

PAKARTOTINIO APDOROJIMO APRIBOJIMAI:

Pakartotinis valymas, dezinfekavimas ir sterilizavimas turi minimalų poveikį Volk nekontaktiniams plyšinės lempos lęšiams, kai jie apdorojami pagal instrukcijas. Produkto naudojimo trukmę paprastai lemia nusidėvėjimas ir pažeidimai, atsirandantys dėl naudojimo.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMO VIETOJE:

- Nauji arba naudoti užteršti lęšiai turi būti išvalomi.
- Prieš valymą negalima leisti kūno skysčiams išdžiūti ant prietaiso. Pašalinkite kūno skysčių perteklių.
- Tvarkant užterštą medžiagą, turi būti laikomasi universalių atsargumo priemonių.
- Panaudotas priemonės reikia kuo greičiau nuvalyti, kad kuo mažiau teršalų išdžiūtų ant jų paviršiaus.
- Prietaisai visada turi būti tvarkomi tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad ant neseniai išvalyto, dezinfekuoto ir (arba) sterilizuoto prietaiso nepatektų teršalų.

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ VALYMĄ:

Toliau pateiktos valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo instrukcijos padeda neleisti užterštumui išdžiūti ant lęšio paviršiaus. Jei įmanoma, lęšius įdėkite į vandenį arba uždenkite drėgnu audiniu.

VALYMAS, DEZINFEKAVIMAS, STERILIZAVIMAS

VALYMAS:

Pasirinkite norimą valymo būdą:

A būdas:	Valykite švelniu plovikliu ir švaria, minkšta medvilnine šluoste arba vatų tamponėliu. Lęšio paviršių valykite pagal laikrodžio rodyklę, kad korpuse neatsilaisvintų laikantis žiedas. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra emolientų (drėkiklių).
B būdas:	Stiklinį elementą valykite Volk Precision Optical Lens Cleaner (POLC) arba Volk LensPen® valymo priemone. Lęšio paviršių valykite pagal laikrodžio rodyklę, kad korpuse neatsilaisvintų laikantis žiedas. ATSARGIAI: Nenaudokite Volk POLC arba Volk LensPen® ant paviršių, kurie liečiasi su akimis.
C būdas:	- Paruoškite naują fermentinio valiklio (pvz., Enzol) tirpalą – 2 uncijas galonui, naudokite šiltą (~30–43 °C) vandentiekio vandenį. - Kiekvieną prietaisą mirkykite tirpale 20 minučių. - Po mirkymo, minkštu šepetėliu nuvalykite prietaiso žiedo paviršių, o lęšio dalį nuvalykite minkšta šluoste, kol pašalinsite visus valymo priemones ir nešvarumų pėdsakus. Lęšio paviršių valykite pagal laikrodžio rodyklę. Ypatinę dėmesį skirkite visiems plyšiams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms. PASTABA: Nevalykite lęšio dalies šepetėliu, kad jo nesubraižytumėte; naudokite minkštą šluostę. - Kruopščiai išskalaukite prietaisus kambario temperatūros vandentiekio vandens vonelėje (ne po tekančiu vandeniu), kol bus pašalinti visi matomi valiklio likučiai. - Perkelkite prietaisą(-us) į šviežiai paruoštą fermentinį tirpalą (pagal 1 žingsnį) ir valykite ultragarsiniu metodu 20 minučių. - Po ultragarsinio valymo kruopščiai išskalaukite prietaisą(-us) kambario temperatūros vandentiekio vandens vonelėje (ne po tekančiu vandeniu).



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, USA (JAV)
Telefonas: +1 440-942-6161
Faksas: +1 440-942-2257
El. paštas volk@volk.com

EC REP

ES atstovas:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Vokietija
El. paštas: info@riester.de
Telefonas: +49 74 77 / 92 70-0
Faksas: +49 74 77 / 92 70-70



	vandeniu), kol bus pašalinę visi valymo priemonės likučiai. 7. Apžiūrėkite kiekvieną prietaisą, ar neliko nešvarumų. Jei pastebėjote, pakartokite valymo procedūrą, naudodami šviežiai paruoštus valymo tirpalus.
--	--

DEZINFEKCIJA:

- Vadovaukitės **A būdo** arba **C būdo** valymo instrukcijomis.
- Iš toliau pateiktos lentelės pasirinkite **vieną** iš tirpalo tipų:

DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ	KONCENTRACIJA	MIN. MIRKYMO LAIKAS	MAKS. MIRKYMO LAIKAS
Glutaraldehidai	2 % vandeninis tirpalas	25 minutės	Netaikoma
Natrio hipochloritas (5000 ppm NaClO)	9 dalys vandens:1 dalis butinio baliklio (5,25 % NaClO)	25 minutės	25 minutės
Cidex OPA	Žr. gamintojo instrukcijas	12 minučių	Netaikoma

- Padėkite lęšį ant šono ir visiškai panardinkite prietaisą į pasirinktą dezinfekcinį tirpalą minimaliam nurodytam mirkymo laikui (ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje). Įsitinkite, kad būtų pripildytos visos vidinės ertmės, sunkiai pasiekiamos vietos ir pašalintos visos oro kišenės.
- Kruopščiai išskalaukite kambario temperatūros vandens vonelėje (ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje). Skalaukite visiškai panardindami prietaisą mažiausiai vienai minūtei. Rankomis praplaukite vandeniu visas vidaus ertmes ar kitas sunkiai pasiekiamas vietas. Judinkite prietaisą po vandeniu, pakelkite jį virš vandens paviršiaus ir vėl panardinkite. Pakartokite skalavimo procedūrą dar du kartus naudodami šviežią vandenį.
- Nusausinkite minkštu, pūkelių nepaliekiančiu medvilniniu audiniu.

ATSARGIAI:

- ĮSITIKINKITE, KAD PRIETAISAS BŪTŲ VISIŠKAI PANARDINTAS Į DEZINFEKČINĮ TIRPALĄ VISĄ REKOMENDUOJAMĄ AR PAGEIDAUJAMĄ MIRKYMO LAIKĄ. NELEISKITE PRIEMONEI IŠNIRTI IŠ DEZINFEKČINIO TIRPALO.
- PER ILGAS DEZINFEKAVIMAS IR (ARBA) DIDESNĖ NATRIO HIPOCHLORITO KONCENTRACIJA SĄLYGOS GREITESNĮ GAMINIO NUSIDĖVĖJIMĄ.

STERILIZAVIMAS:

- Vadovaukitės **C būdo** valymo instrukcijomis.
- Pirmenybė teikiama sterilizacijai etileno oksidu. Sterilizuokite naudodami 2 valandų ciklą, esant rekomenduojamai 130° F temperatūrai (ne didesnei nei 150 °F temperatūrai) ir 600 mg/l koncentracijai.
- Nesterilizuokite lęšių standartiniuose lęšių dėkluose, nes jie nėra skirti naudoti sterilizavimo sistemose.

ATSARGIAI:

KAD NESUGADINTUMĖTE, NIEKADA NEAUTOKLAVUOKITE IR NEVIRINKITE LĘŠIŲ AR ADAPTERIŲ.

LAIKYMAS:

Prietaisai turi būti laikomi kambario temperatūroje. Sterilius instrumentus reikia laikyti tokioje vietoje, kuri būtų apsaugota nuo sterilumo praradimo.

PRIETAISO ŠALINIMAS

Šalinant šiuos lęšius neteisėtu būdu, gali būti padarytas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Neatiduokite šių lęšių į atliekas kaip nerūšiuotų buitinių atliekų. Utilizuodami šiuos lęšius, laikykitės procedūros, kuri atitinka jūsų vietovėje taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.



Svarbios išpėjamosios informacijos ieškokite naudojimo instrukcijose.

LOT

Partijos numeris

REF

Nuorodos numeris



Gamintojas

EC REP

Įgaliojasis atstovas Europos Bendrijoje



Pagaminimo data

MD

Medicinos priemonė